


تمرین سری ۵ درس تبدیل انرژی ۱

۱- در شکل زیر نمودار سیم پیچی یکی از فازهای یک ماشین $N=10$ دور بوده و جریان سیم پیچ برابر ۱ آمپر است و طول شکاف هوایی برابر ۲ میلیمتر است. توزیع شدت میدان مغناطیسی (H) را برای این فاز در فاصله شکاف هوایی (و در طول محیط استاتور 360°) محاسبه کرده و رسم کنید. از ضخامت سیم پیچها صرف نظر کنید. ضریب تراوایی مغناطیسی بخشهای آهنی شامل استاتور و روتور بینهایت فرض می شوند.



- ۲- چگونه می توان ماشین فوق را ۲ قطب نمود؟ در این حالت مسئله ۱ را مجدد تکرار کنید.
- ۳- یک استاتور یک ماشین AC با سیم پیچهای سه فاز مفروض است. اگر توزیع میدان مغناطیسی بصورت مثلثی باشد و جریانهای سیم پیچها سه فاز سینوسی باشند میدان گردان الکترومغناطیسی را بدست آورید. تفاوت‌های آن با وقتی که توزیع میدان سینوسی است چیست؟
- ۴- مسئله ۳ را برای توزیع مستطیلی مجدد تکرار کنید.