

### ۱. قانون اقدام جمعی (Law of Mass Action)

الف) در درکس گفته شد که توزیع چگالی حالت برای الکترون ها و حفره ها در یک ماده نیمه نوبی با حفره انرژی از نیمه باند نسبت دارد یعنی  $g_v(E) \propto \sqrt{E-E_c}$  و  $g_v(E) \propto \sqrt{E_v-E}$  اگر ثابت های تناسب

را به ترتیب  $k_c$  و  $k_v$  بنامیم نشان دهید حاصل ضرب  $n \times p$  مستقل از موقعیت ترازی است.

$$\text{توزیع نوبی برای } \left\{ \begin{array}{l} n = \int_{E_c}^{\infty} g_v(E) f(E) dE \\ p = \int_{-\infty}^{E_v} g_v(E) (1-f(E)) dE \end{array} \right. \text{ و } \int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{x} e^{-x} dx = \sqrt{\pi}/2$$

ب) حال اگر فرض  $np = n_i^2$  را در دمای اتاق بدانیم و با فرض  $k_c = k_v$ ، مقدار  $k_c$  را در دمای

اتاق برای Si محاسبه کنید (با ذکر دیتا سیلیکون) فرض کنید  $(n_i(Si))_{T=300K} = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$

### ۲. اصل عدم قطعیت انرژی-زمانی کار راه انداز است!

در طول بحث شد که موارد زیادی را با درک اصل عدم قطعیت (و بدون نیاز به حل معادله شرودینگر) می توان تحلیل نمود. در این مسئله در مورد مفهوم تعام (ابعاد) یک اتم را با اصل عدم قطعیت تخمین بزنیم. فرض کنید الکترون در محدوده تعام اتمی گرفتار آمده و بنابراین اصل عدم قطعیت حرم این تعام کوچک تر باشد انرژی جنبشی مجبور است بزرگ تر باشد از ظرفی انرژی تانس الکترون است که می شود لذا نشان دهید انرژی کل الکترون (مجموع جنبشی و پتانسیل) در تعامی کمینه می شود. عدد دیمان را با تعام اتمی در (مثلاً برای H) مقایسه کنید.

### ۳. توصیف معنای احتمالاتی جوابهای معادله شرودینگر و عدم قطعیت

زده ای را در نظر بگیرید که در آنی معادله موج  $\psi(x) = A e^{-\alpha x^2}$  ( $-\infty < x < \infty$ ) رفتار ذره را توصیف می کند.

(توضیحی می دانیم که معادله موج در وضعیت پایه یک ذرات را می خند اینگونه است)

الف) مقدار A را بدست آورید.

ب)  $\langle x \rangle$  و  $\langle x^2 \rangle$  را در دمای آن  $\sigma_x$  را محاسبه کنید.

ج)  $\langle p \rangle$  و  $\langle p^2 \rangle$  را در دمای آن  $\sigma_p$  را محاسبه کنید.

د) نشان دهید با تغییر  $\alpha$  می توان  $\sigma_x$  و  $\sigma_p$  را به دلخواه کوچک کرد ولی ایندو را همزمان نمی توان کوچک کرد. حال فوب

$\sigma_x \cdot \sigma_p$  را بدست آورید.

### ۴. اپراتور منبسط و قانون عدم نیوتن

نشان دهید  $\frac{d\langle x \rangle}{dt} = \frac{\hbar}{m} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^* \frac{\partial}{\partial x} \psi dx$  و با استفاده از آن  $\frac{d\langle p \rangle}{dt} = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^* \left(-\frac{\partial V}{\partial x}\right) \psi dx$

اگر  $-\frac{\partial V}{\partial x}$  را به نیرو تعبیر کنیم آیا می توان این رابطه را معادل قانون دوم نیوتن دانست.

(توضیحی: از معادله شرودینگر و اشتراک گیری جرم به جز استفاده کنید)

## ۵. چاه پتانسیل ایده‌آل و مفاهیم کوانتومی


ذره‌ای به جرم  $m$  در یک چاه پتانسیل ایده‌آل به عرض  $L$  گرفتار آمده و تابع موج  $\psi(x) = A \sin(L-x)$  ذره را توصیف می‌کند.

الف) مقدار  $A$  را بدست آورید.

ب) توزیع احتمال برای هر کدام از انرژی‌های مجاز ذره و میانگین انرژی ذره را بدست آورید.

ج) فرض کنید انرژی اندازه‌گیری شده  $E = \frac{4\hbar^2 k^2}{2ma^2}$  باشد. مکان متوقع (متوسط مکان) ذره دقیقاً به اندازه‌گیری کجاست؟ (راحتی:  $\psi$  را بر حسب  $\psi$  با بوط دهید)


## ۶. انرژی‌های پیوند و پایداری



اگر تون تعریف بکنم برای توان به ذره‌ای گرفتار آمده در چاه پتانسیل قفسه نمود. فرض کنید پتانسیل یکجدا  $\delta$  به فاصله  $b$  مطابق شکل رود.  $V = -V_0$  است. برای سازه سازی حالت صوری

$V(x) = -bV_0 \delta(x)$  به نحوی که  $b \rightarrow 0$  و  $V_0 \rightarrow \infty$  در این صورت شکل جایگزین ساخته می‌شود.

الف) با حل معادله شرودینگر نشان دهید که اگر تون متغیر در این وضعیت تنها یک انرژی مجاز دارد.  $E$  را بدست آورید. دقت کنید در اینجا مقدار  $E$  منفی است! (شکل تابع موج را بدست آورید.)




ب) نزدیک شدن  $A$  در برای توان مطابق شکل رود. با تابع ضربی در فاصله  $a$  مدل کرد. نشان دهید انرژی‌های مجاز تقریباً به دو انرژی  $E + \Delta E$  و  $E - \Delta E$  تبدیل می‌شوند.  $\Delta E$  را بدست آورید. شکل تابع موج متناظر هر کدام از انرژی‌ها را رسم کنید.

## (\*) ۷. تون زنی

ذره‌ای به جرم  $m$  و انرژی  $E$  به سمت دیواره‌ی به ارتفاع پتانسیل  $V$  و عرض  $b$  پرتاب شده. احتمال عبور ذره ( $T$ )

در چاه  $E$  برای  $0 < E < 10V_0$  و برای  $5 < \beta < 2$  رسم کنید.  $\beta = \frac{b\sqrt{3mV_0}}{\hbar}$ . در حالتی که  $E = V_0$

دست احتمال عبور چه قدر است. و به چه پارامتری بستگی دارد.




## (\*) ۸. ناخالصی در چاه کوانتومی

فرض کنید وجود یک ناخالصی در چاه کوانتومی را بتوان با تابع ضربی در میانه چاه

و به وزن  $\alpha$  مدل کرد (مطابق شکل رود). بحث کنید در وضعیت انرژی و نسبت به چاه پتانسیل چه تغییری ایجاد می‌شود.

## (\*) ۹. مسأله Kronig-Penney یا مسأله اساسی حالت جامد!



حالت یک اکترون در کربن کربن جامد را می‌توان به صورت

اگر تون در یک پتانسیل یوگیت مطابق شکل رود

تعلیل داد. با بندهای انرژی مجاز برای چنین وضعیتی را

بدست آورید. برای ساده تر شدن مسأله را در حالت صوری  $V_0 \rightarrow \infty$  و  $b \rightarrow 0$  به نحوی که  $bV_0$  ثابت است. در حالتی که

$E < V_0$  حل کنید. (اگر  $E > V_0$  جوابها چگونه اند؟)

(راحتی: در یک ساختار یوگیت  $V(x) = V(x + \lambda)$  با کچه‌های معادله شرودینگر  $V(x) = V(x + \lambda) e^{i\lambda k}$

خواهند بود. (چرا؟). در حل مسأله باید لازم شود بخشی از تابع بدست آمده با Matlab یا نرم‌افزاری رسم نمود)